

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ РК «КДЦ»

*Ипатко И.А.*

“*21*” *марта* 20*16* г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 01/6/1**

Республика Коми

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

“*21*” *марта* 20*16* г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»
- 1.2. Адрес объекта г.Сыктывкар, ул. Куратова,б
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6555 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5735 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-2020, капитального 2016-2020
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Консультативно – диагностический центр»,  
(краткое - ГАУЗ РК «КДЦ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Куратова, б

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 46, 1, 3, 5, 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 600 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией(нет) , таймером (нет);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – имеется бордюр высотой 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД